

Соединители электрические  
низкочастотные прямоугольные типа  
**РПМ16, РППМ18,  
РППМ19, РППМ20**

предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов, вилка РППМ18(19) для печатного монтажа, вилка РППМ20 и розетки РПМ16 для объемного монтажа

### Обозначение

Вилка РППМ18(19,20)-7(11,15,21,31)Ш1(2)-В

ГЕ0.364.218 ТУ

Розетка РПМ16-7(11,15,21,31)Г7(7Е)

ГЕ0.364.218 ТУ, где

РППМ – вилка прямоугольная малогабаритная;

РПМ – розетка прямоугольная, малогабаритная для объемного монтажа;

18 (16, 19, 20) – порядковый номер разработки;

7 (11,15, 21, 31) – количество контактов;

Ш (Г) – часть соединителя: Ш – вилка, Г – розетка;

Конструктивное исполнение:

1 – блочная часть для печатного монтажа; 2 – блочная часть для объемного монтажа;

7 – кабельная часть с угловым кожухом, выход кабеля вправо;

7Е – кабельная часть с угловым кожухом, выход кабеля влево;

Климатическое исполнение:

В – всеклиматическое (для вилок) по ГОСТ В 20.39.404-81;

отсутствие буквы – УХЛ (для розеток) по ГОСТ В 20.39.404-81;

ГЕ0.364.218 ТУ – обозначение технических условий.

Вид покрытия контактов: серебро.

### Условия эксплуатации

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц ..... 1 – 5000  
амплитуда ускорения, м/с<sup>2</sup> (g) ..... 300 (30)

Акустический шум:

диапазон частот, Гц ..... 50 – 10000  
уровень звукового давления, дБ ..... 130

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м /с<sup>2</sup> (g) ..... 350 (35)  
длительность действия, мс ..... 1 – 80

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g) ..... 1500 (150)  
длительность действия, мс ..... 1 – 3

Линейное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g) ..... 1000 (100)

Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.):

для вилок ..... 133,3·10<sup>-6</sup> (10<sup>-6</sup>)  
для розеток ..... 5,3·10<sup>4</sup> (400)

Атмосферное повышенное рабочее давление для вилок, Па (кгс/см<sup>2</sup>) ..... 29,4·10<sup>4</sup> (3)

Повышенная рабочая температура среды, °С:

для вилок ..... 100  
для розеток ..... 85

Пониженная рабочая температура среды, °С ..... минус 60

Смена температур для вилок (с учетом температуры перегрева контактов), °С ..... от 120 до минус 60

Повышенная относительная влажность, %:

для вилок при температуре 35 °C ..... 98  
для розеток при температуре 25 °C ..... 98

Иней и роса (вилки), соляной туман (вилки), солнечное излучение (вилки), плесневые грибы (вилки)

Хвостовики контактов соединителей (вилок, розеток) должны допускать присоединение проводов сечением, мм<sup>2</sup>:


для вилок типа РППМ20 ..... 0,14

для розеток типа РПМ16 ..... 0,35

Вилки типа РППМ18, РППМ19 имеют хвостовики диаметром 0,8 мм для распайки на печатной плате.

**Технические характеристики**


Рабочий ток на контакт, А, не более . . . . .	2
Напряжение, В (ампл.), не более . . . . .	180
Сопротивление контактов, мОм, не более . . . . .	10
Сопротивление изоляции, МОм, не менее . . . . .	5000
Электрическая прочность изоляции, В (ампл.) . . . . .	960
Емкость между любыми контактами, пФ, не более . . . . .	3
Усилие расщепления контактов (гнезд), с контрольным калибром, Н (кгс) . . . . .	0,2 (0,02)
Усилие расщепления соединителей, Н (кгс) . . . . .	от 14 (1,4) до 80 (8,0)
Минимальная наработка, ч:	
для вилок . . . . .	10000
для розеток . . . . .	5000
Число сочленений-расщеплений . . . . .	250
Минимальный срок сохраняемости, лет . . . . .	15



Условное обозначение соединителя	Размеры, мм		Количество отверстий в печатной плате, п
	$L \max$	$A_1 \pm 0,06$	
РППМ18-7Ш1	19	15	7
РППМ18-11Ш1	29	25	11
РППМ18-15Ш1	39	35	15
РППМ18-21Ш1	54	50	21
РППМ18-31Ш1	79	75	31

Разметку печатной платы см. на рисунке 2

Рисунок 1 – Вилка печатного монтажа



Условное обозначение соединителя	Размеры, мм		Количество отверстий в печатной плате, п
	L max	A <sub>1</sub> ±0.06	
РППМ19-7Ш1	19	15	7
РППМ19-11Ш1	29	25	11
РППМ19-15Ш1	39	35	15
РППМ19-21Ш1	54	50	21
РППМ19-31Ш1	79	75	31

## Разметка печатной платы





Рисунок 2 – Вилка печатного монтажа




Заглушка не показана

Условное обозначение соединителя	Размеры, мм			Количество отверстий в печатной плате, п
	L max	A±0.1	A <sub>1</sub> ±0.1	
РППМ20-11Ш2	45	37	25	11
РППМ20-21Ш2	70	62	50	21


Разметку печатной платы см. на рисунке 2

Рисунок 3 – Вилка объемного монтажа



Условное обозначение соединителя	Размеры, мм			Количество гнезд, п
	$L_{max}$	$H_{max}$	$h$	
РПМ16-7Г7	39,4			7
РПМ16-11Г7	49,4	35,4	$12^{+0,4}_{-1,18}$	11
РПМ16-15Г7	58,3			15
РПМ16-21Г7	74,4	40,8	$17^{+0,4}_{-1,18}$	21
РПМ16-31Г7	99,4			31

Рисунок 4 – Розетка



Условное обозначение соединителя	Размеры, мм			Количество гнезд, п
	$L_{max}$	$H_{max}$	$h$	
РПМ16-7Г7Е	39,4			7
РПМ16-11Г7Е	49,4	35,4	$12^{+0,4}_{-1,18}$	11
РПМ16-15Г7Е	58,3			15
РПМ16-21Г7Е	74,4	40,8	$17^{+0,4}_{-1,18}$	21
РПМ16-31Г7Е	99,4			31

Рисунок 5 – Розетка